鳥獣被害防止施設等設置後の被害状況等について

事業実施主体名	市町村名	地区名	竣工年月日	侵入防止柵の種類・設置距離	事業費(円)	国費(円)	被害金額(円) 被害面積(m^2) 被害量(kg)	被害が生じた場合の要因と事業実施主体等が講じた対応策	事業実施主体等が講じた設置にかかる指導内容	事業実施主体等が行っている維持管理方法	事業実施主体等における維持管理状況	都道府県における点検・指導状況	その他
那賀町鳥獣被害対策協議会	那賀町	那賀町中山新田地区	2018/3/15	ワイヤーメッシュ柵 H=2.0m L=300m	324000	324000	被害金額:0(円) 被害面積:0(m^2) 被害量:0(kg)		完成検査時に、常時、見回りを実施するとともに、何かあった時は記録を付けることを指導。	新田地区、主に管理者が、常時、見回りを行う。補修は都度地区で行い、費用は地区で負担。	現在まで特筆した補修箇所はなし。今後も協議会として見回りを行い、現場、記録等にて補修の必要性、もしくは履歴など指導及び確認を行う。	市町村職員等に対して柵の適切な設置及び管理方法を指導している。 また、10月を鳥獣被害対策強化月間と定めており、柵の維持管理について普及啓発している。 その他、大雨や台風後には、事業実施主体へ災害の有無を確認している。	